Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/OCE/37745/18/06/12
Nr zlecenia/szkody: 219392
Data zlecenia: 12-06-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Magdalena Szonert
Millennium Leasing

Rzeczoznawca:
Adrian Matusiak
MOTOR-EKSPERT

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0064570
Producent	FORD
Model	FT 350 TDCi Euro 4 2402ccm - 115KM 3.5t 06-12
Typ/wersja	FT 350L
Rodzaj nadwozia	POD
Zabudowa	KON - kontenerowa
Masa własna [kg]	2290
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3490
Rozstaw osi 1/2	3954
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	KOX
Pojemność silnika [ccm]	2402
Moc silnika [KM/kW]	115/85
Skrzynia biegów	M 6-biegowa
Długość zabudowy [mm]	3700
Szerokość zabudowy [mm]	2100
Wysokość zabudowy/burty [mm]	2100
Nr rejestracyjny	WND52458
VIN	WF0FXXTTFF8A54476
Data 1. rejestracji	17-07-2008
Data nast. bad. techn.	13-10-2018
Rok produkcji	2008 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	524 939 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy
Data oględzin	2018-06-13

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Michelin, AGILIS	215/65 R16 109T	95 %
1	prawe	Toyo, H-08	215/65 R16 106T	95 %
2	lewe	Dunlop, SP LT60	215/65 R16 102/100H C	90 %
2	prawe	Dunlop, SP LT60	215/65 R16 102/100H C	90 %

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag kierowcy
3. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
4. Gniazdo 12V
5. Immobilizer
6. Instalacja radiowa
7. Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie
8. Schowki w przednich drzwiach
9. Siedzenie pasażera dwumiejscowe
10. Uchwyty na kubki z przodu
11. Wspomaganie układu kierowniczego
12. Zamek centralny
13. Zamykany schowek w desce rozdzielczej
14. Ściana tylna kabiny z oknem

Wyposażenie dodatkowe

1. Airbag pasażera ..... -
2. El. podnoszenie szyb, przód ..... -
3. Klimatyzacja ..... -
4. Lusterka prawe i lewe ust. elektr. ..... -
5. Światła przeciwmgielne ..... -
6. Ospoilerowanie kabiny ..... -
7. Szyba czołowa ogrzewana ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)[1] ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Zabudowa

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd ..... -
Uszkodzenia, braki ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2018 POL). Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu sprawności podstawowych zespołów pojazdu, które nie zostały wymienione w opisie stanu technicznego pojazdu. W przypadku opisanej niesprawności (jeżeli weryfikacja kosztów była niemożliwa) założono minimalny możliwy koszt usunięcia usterki wraz z kosztem diagnozy.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 15-06-2018

Rzeczoznawca DEKRA:
Adrian Matusiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	100 - 120
2	Błotnik przedni lewy	100 - 120
3	Słupek przedni lewy	80 - 90
4	Drzwi przednie lewe	100 - 120
6	Słupek środkowy lewy	100 - 120
7	Próg lewy	80 - 90
10	Ściana tylna	100 - 120
13	Słupek środkowy prawy	80 - 90
14	Drzwi przednie prawe	100 - 120
15	Próg prawy	80 - 90
16	Słupek przedni prawy	80 - 90
17	Błotnik przedni prawy	100 - 120

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Opis stanu technicznego

Kabina kierowcy/Oblachowanie

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Błotnik	przed. l.	ślady korozji, liczne		odkształcenie w części przedniej
Dach		ślady korozji, liczne		
Drzwi	lew.	ślady korozji, liczne		w części dolnej, liczne odpryski powłoki lakierowej, odkształcenie poszycia
Drzwi	praw.	ślady korozji		
Narożnik	przed. l.	ślady korozji		
Pokrywa	przed.	odkształcenie, łagodne	w części prawej	liczne odpryski powłoki lakierowej, ślady korozji
Słupek	przed. l.	ślady korozji, punktowe		
Słupek	przed. p.	ślady korozji, punktowe		
Słupek	środ. l.	ślady korozji, punktowe		
Słupek	środ. p.	ślady korozji, punktowe		

Stan techniczny kabiny kierowcy
Stan techniczny nadwozia opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Nie stwierdzono

Kabina kierowcy/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Szyba	czołow.	pęknięcie, liczne		
Zderzak	przed.	zarysowanie, głębokie	w części lewej	prowizoryczne mocowanie w części lewej
Reflektor	praw.	pęknięcie, liczne		klosz
Reflektor	lew.	zmatowienie lustra		
Lusterko zew.	lew.	pęknięcie		obudowa
Lusterko zew.	praw.	pęknięcie		obudow
Próg	lew.	ślady korozji, liczne	w części środkowej	uszkodzona uszczelka wnęki drzwi w okolicach progu
Spojler	gór.	pęknięcie, głębokie	w części prawej	i lewej

Stan osprzętu kabiny kierowcy.
Stan osprzętu kabiny kierowcy opisano w załączonej tabeli.

Kabina kierowcy/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat., liczne		

Stan wnętrza kabiny kierowcy
Stan wnętrza nadwozia opisano w załączonej tabeli.

Nadwozie/Zabudowa

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Ściana	boczn. lew.	odkształcenie, liczne		
Ściana	boczn. praw.	odkształcenie, liczne		
Drzwi	tyln. l.	odkształcenie, liczne		
Drzwi	tyln. p.	odkształcenie, liczne		
Podłoga		odkształcenie		w części tylnej - rama drzwi

Stan techniczny zabudowy
Stan techniczny zabudowy opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Rama z osprzętem

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	tyln.	odkształcenie, głębokie		
Lampa zespolona	tyln. l.	pęknięcie		klosz
Lampa zespolona	tyln. p.	pęknięcie		klosz

Stan techniczny ramy z osprzętem
Stan techniczny ramy z osprzętem opisano w załączonej tabeli.
Rama intensywnie skorodowana

Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik		wyraźne wycieki		brak możliwość uruchomienia silnika
Układ wydechowy		intensywna korozja		

Stan techniczny silnika / układu przeniesienia napędu.
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Zawieszenie kół

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła		ślady korozji		wszystkie

Stan techniczny zawieszenia / kół
Stan techniczny zawieszenia / kół opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Układ kierowniczy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Przekładnia kierownicza		nadmierny luz		

Stan techniczny układu kierowniczego
Stan techniczny układu kierowniczego opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Układ hamulcowy

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Przewody hamulcowe		ślady korozji		

Stan układu hamulcowego.
Stan techniczny układu hamulcowego opisano w załączonej tabeli.

Uwagi:
Akumulator całkowicie rozładowany.
Przy próbie uruchomienia pojazdu przy pomocy zewnętrznego akumulatora rozruchowego, rozrusznik kręci wałem korbowym lecz mimo wielokrotnych prób pojazd nie odpalił - silnik nie jest zatarty. Duże prawdopodobieństwo uszkodzenia układu wtryskowego paliwa. Ślady licznych intensywnych wycieków na łączeniach podzespołów silnika.
Pojazd z oznakami intensywnej, wieloletniej eksploatacji.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Jazda próbna/próba ruchowa nie mogła zostać przeprowadzona. Poniżej przedstawiono komentarz:
Uszkodzony silnik. Brak możliwości uruchomienia.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Fabryczny immobiliser

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd z oznakami intensywnej, wieloletniej eksploatacji. Posiada liczne ogniska korozji elementów kabiny jak również ramy. Wykładziny tapicerskie kabiny kierowcy silnie, trwale zabrudzone.
Akumulator całkowicie rozładowany.
Przy próbie uruchomienia pojazdu przy pomocy zewnętrznego akumulatora rozruchowego, rozrusznik kręci wałem korbowym lecz mimo wielokrotnych prób pojazd nie odpalił - silnik nie jest zatarty. Duże prawdopodobieństwo uszkodzenia układu wtryskowego paliwa, niska kompresja w cylindrach. Ślady licznych intensywnych wycieków na łączeniach podzespołów silnika.
Z uwagi na liczne uszkodzenia, braki, przywrócenie pojazdu do stanu technicznego pozwalającego na dalszą eksploatację jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.

Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.

Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.

Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7.

Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.

Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.

Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.

Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.

Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.

Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.

Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21.

Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23.

Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29.

Fot. 30.
Pokrywa przednia

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31.
Pokrywa przednia

Fot. 32.
Zderzak przedni

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.
Reflektor prawy

Fot. 34.
Nadkole prawe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35.
Próg prawy

Fot. 36.
Słupek tylny prawy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37.
Lusterko prawe

Fot. 38.
Lusterko prawe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39.
Szyba czołowa

Fot. 40.
Dach

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 41.
Dach spojler

Fot. 42.
Dach spojler

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43.
Dach

Fot. 44.
Błotnik przedni lewy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45.
Próg lewy

Fot. 46.
Drzwi lewe, próg lewy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 47.
Nadkole lewe

Fot. 48.
Słupek tylny lewy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 49.
Próg lewy, rama strona lewa

Fot. 50.
Słupek przedni lewy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 51.
Lusterko lewe

Fot. 52.
Rama strona lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 53.
Rama strona prawa

Fot. 54.
Płyta podłogowa strona prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 55.
Zderzak tylny

Fot. 56.
Zderzak tylny

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 57.
Rama dolna drzwi tylnych

Fot. 58.
Ściana prawa zabudowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 59.
Drzwi tylne zabudowy

Fot. 60.
Ściana lewa zabudowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 61.
Lampa tylna lewa

Fot. 62.
Lampa tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Miska olejowa - wycieki

Fot. 64.
Tapicerka drzwi lewych

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 65.
Tapicerka fotela kierowcy

Fot. 66.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl