Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/OCE/18071/18/03/22
Nr zlecenia/szkody: 230824
Data zlecenia: 22-03-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Magdalena Szonert
Millennium Leasing

Rzeczoznawca:
mgr inż. Grzegorz Charko
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0078305
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Phaeton 09-
Typ/wersja	Phaeton 3.0 V6 TDI DPF 4Mot (5os)
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2158
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2760
Rozstaw osi 1/2	2881
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	2967
Moc silnika [KM/kW]	240/176
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WU4135E
VIN	WVWZZZ3DZC8011371
Data 1. rejestracji	25-05-2012
Data 1. rej. w Polsce	15-12-2016
Data nast. bad. techn.	22-11-2017
Rok produkcji	2012 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	66 312 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany
Data oględzin	2018-03-26

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Dunlop, SP SPORT MAXX	255/35 R19 96Y XL	50 %
	lewe	Dunlop, SP SPORT MAXX	255/35 R19 96Y XL	50 %
tylna	prawe	Dunlop, SP SPORT MAXX	255/35 R19 96Y XL	50 %
	lewe	Dunlop, SP SPORT MAXX	255/35 R19 96Y XL	50 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
3. Airbag 8 sztuk
4. Aktywne zagłówki z przodu z regulacją wysokości
5. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
6. Chromowane listwy na osłonie chłodnicy
7. Chromowane obramowania szyb bocznych
8. Czujnik deszczu
9. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
10. Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów
11. Dywaniki - wykładzina
12. Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą i drewnem
13. ESP - system stabilizacji toru jazdy
14. El. podnoszenie szyb, przód i tył
15. Felgi aluminiowe 17 Impression z ogumieniem 235/55
16. Fotel kierowcy - regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
17. Fotel pasażera - regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
18. Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
19. Funkcja automatycznego włączania świateł
20. Funkcja oświetlania Coming/Leaving Home
21. Immobilizer
22. Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
23. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
24. Kieszenie w oparciach foteli przednich
25. Klimatyzacja Climatronic - 4 strefowa
26. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
27. Komputer pokładowy MFA
28. Koło zapasowe - pełnowymiarowe
29. Lakier metalik
30. Lampki do czytania - przód/tył
31. Lampy ksenonowe ze spryskiwaczami
32. Listwy boczne - chromowane
33. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane
34. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
35. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości - tył
36. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód
37. Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe
38. Przedni podłokietnik ze schowkiem
39. Radio CD
40. Schowek na okulary
41. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód
42. System Infotainment z kolorowym wyświetlaczem
43. Szyba tylna odbijająca promienie podczerwone
44. Tapicerka materiałowa Pearl
45. Tempomat
46. Tylny podłokietnik ze schowkiem
47. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
48. Uchwyty na kubki - przód/tył
49. Wspomaganie kierownicy zależnie od prędkości-Servotronic
50. Wykończenie wnętrza w drewnie eukaliptusowym
51. Zamek centralny z pilotem
52. Zawieszenie pneumatyczne z elektroniczną regulacją amortyzowania
53. Zderzaki w kolorze nadwozia
54. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
55. Światła przeciwmgielne

Wyposażenie dealerskie

1. Dach szklany odsuwany elektrycznie ..... -
2. Kierownica wielofunkcyjna w skórze i drewnie ..... -
3. Klimatyzacja Climatronic - 4 strefowa z osobnym sterowaniem dla pasażerów siedzących z tyłu ..... -
4. Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane ..... -
5. Pakiet pamięć ..... -
6. System nagłośnienia Dynaudio Temptation - Volkswagen Individual ..... -
7. System nawigacji satelitarnej RNS 810 z mapą DVD Europy Zachodniej i Polski ..... -
8. Tapicerka skórzana Vienna Calssic Style, pakiet ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

9. Wspomaganie domykania drzwi ..... -
10. Wykończenie wnętrza z drewna orzech ..... -

Wyposażenie dodatkowe

1. Felgi aluminiowe 19" z ogumieniem ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)[1] ..... -

Korekty

Wyposażenie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa ..... -
Wcześniejsze naprawy ..... -
Stwierdzone usterki, uszkodzenia, braki, stan pojazdu ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 27-03-2018

Rzeczoznawca DEKRA:
mgr inż. Grzegorz Charko

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	532 - 538
4	Drzwi przednie lewe	176 - 182
5	Dach	100 - 110
8	Drzwi tylne lewe	182 - 217
9	Błotnik tylny lewy	172 - 182
10	Pokrywa/klapa	272 - 324
11	Błotnik tylny prawy	245 - 303
12	Drzwi tylne prawe	169 - 218
15	Drzwi przednie prawe	169 - 288

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Błotnik	przed. l.			rozerwanie
Pok. kom. silnika		odkształcenie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).
Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	pęknięcie		rozerwany
Reflektor	lew.	pęknięcie		rozbity

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).
Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Wzmocnienie czołowe - odkształcone, połamane.
2. Belka podzderzakowa - odkształcona.
3. Osłona chłodnicy - połamana.
4. Wzmocnienie górne - odkształcone.
5. Zamki pokrywy silnika - uszkodzone.

UWAGA:
Należy się liczyć z usterkami i wadami ukrytymi możliwymi do wykrycia do demontażu podzespołów.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).
Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Poduszki powietrzne czołowe - po uruchomieniu.
2. Kierownica - poduszka po zadziałaniu.
3. Deska rozdzielcza - poduszka pasażera po zadziałaniu, deska o wymiany.
4. Pasy bezpieczeństwa + napinacze - po zadziałaniu.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik		błąd układu (sygnalizacja usterki)		

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Pokrywa górna silnika - brak.
2. Płyn w układzie chłodzenia - brak.
3. Chłodnice (komplet) - odkształcone, nieszczelne.
4. Wentylatory - uszkodzone, wentylatory ocierają o blok silnika.
5. Silnik uruchomiono - praca równomierna.

UWAGA:
Należy się liczyć z wadami / usterkami ukrytymi możliwymi do wykrycia po demontażu podzespołów.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła
Stan techniczny podwozia (zawieszenie).
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Tarcze aluminiowe kół - porysowane z punktowymi ubytkami materiału.

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Nie działa wspomaganie kierownicy. Do weryfikacji w ASO.

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Nie wnosi się uwag.

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Obowiązkowe

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Gaśnica		brak		
Trójkąt ostrzegawczy		brak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Apteczka p. pomocy		brak		

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Kpl. narzędzi		brak		
Koło zapasowe / zestaw naprawczy		brak		

Uwagi:
UWAGA:
1. Oględziny pojazdu bez demontażu podzespołów.
2. Należy się liczyć z usterkami / wadami ukrytymi możliwymi do wykrycia po demontażu podzespołów.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumnetów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd z importu indywidualnego z UE

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
jazda w minimalnym zakresie.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.

Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.

Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.

Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.

Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.

Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.

Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.

Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.

Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.

Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.

Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21.

Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23.

Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25.

Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27.

Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29.



Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31.

Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.

Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35.

Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37.

Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39.

Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 41.

Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43.

Fot. 44.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45.

Fot. 46.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 47.

Fot. 48.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 49.

Fot. 50.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 51.

Fot. 52.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 53.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl