Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/OCE/81353/17/12/13
Nr zlecenia/szkody: 233353
Data zlecenia: 13-12-2017

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Magdalena Szonert
Millennium Leasing

Rzeczoznawca:
mgr inż. Grzegorz Charko
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	ciężarowe pow. 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0100074
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	Sprinter 519 BlueTEC Euro 6 2987ccm - 190KM 5t 13-16
Typ/wersja	Sprinter 519 BlueTEC 906.655 15,5m3
Rodzaj nadwozia	FPO
Masa własna [kg]	2580
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	5000
Rozstaw osi 1/2	4325
Rodzaj zabudowy	autobus
Liczba miejsc siedzących	23 + 1 (kierowca)
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczana spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2987
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	M 6-biegowa
Nr rejestracyjny	NIE REJESTROWANY
VIN	WDB9066551P273652
Rok produkcji	2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	12 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	./2-warstwowy metalizowany
Data oględzin	2017-12-19

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Continental, VANCO	205/75 R16C 113/111R	10 %
1	prawe	Continental, VANCO	205/75 R16C 113/111R	10 %
2	lewe zew.	Continental, VANCO	205/75 R16C 113/111R	10 %
2	lewe wew.	Continental, VANCO	205/75 R16C 113/111R	10 %
2	prawe zew.	Continental, VANCO	205/75 R16C 113/111R	10 %
2	prawe wew.	Continental, VANCO	205/75 R16C 113/111R	10 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. ADAPTIVE ESP - system stabilizacji toru jazdy
3. ASR
4. Adaptacyjne światła stop
5. Asystent utrzymania pasa ruchu
6. BAS - asystent układu hamulcowego
7. Crosswind Assist (asystent wiatru bocznego)
8. Dach ekstra wysoki
9. EBV - elektroniczny system rozdziału sił hamowania
10. Głośniki dwudrożne z przodu
11. Immobilizer
12. Listwy ochronne boczne
13. Lusterka zewn. regulowane mechanicznie z dodatkowymi szerokokątnymi
14. Obrotomierz
15. Pełnowymiarowe koło zapasowe
16. Przygotowanie do montażu radia
17. Stabilizator poprzeczny przedniej osi
18. Stabilizator poprzeczny tylnej osi
19. Szyby w przestrzeni kierowcy sterowane elektrycznie
20. Tachograf
21. Uchwyty do mocowania ładunku
22. Wspomaganie układu kierowniczego
23. Zamek centralny sterowany falami radiowymi
24. Zamykany schowek w desce rozdzielczej
25. kołpaki kół chromowane
26. lakier metalizowany
27. hak holowniczy
28. kamera cofania
29. grzejniki po obu stronach pojazdu
30. monitor LCD sufitowy
31. szyberdach
32. tempomat
33. ogrzewanie niezależne
34. półki na bagaż podręczny po obu stronach pojazdu
35. pogłębiany bagażnik
36. oświetlenie LED o półkach i podłodze
37. indywidualne oświetlenie i nawiew
38. mikrofon
39. radio USB/SD
40. klimatyzacja dachowa
41. szyby panoramiczne, podwójne, przyciemniane
42. podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową
43. fotele rozkładane, rozsuwane

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu (netto/zakup)[1] ..... -

Korekty

Inne

Wcześniejsze naprawy ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o przykładowe oferty sprzedaży analogicznych pojazdów nowych na rynku polskim (oferty w załączeniu) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Data: 09-01-2018

Rzeczoznawca DEKRA:
mgr inż. Grzegorz Charko

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	157 - 175
2	Błotnik przedni lewy	125 - 147
3	Słupek przedni lewy	125 - 147
4	Drzwi przednie lewe	125 - 147
6	Dach część lewa	125 - 147
10	Ściana boczna lewa	870 - 2400
11	Drzwi tyłu lewe	125 - 147
13	Drzwi tyłu prawe	125 - 147
14	Ściana boczna prawa	570 - 2000
15	Dach część prawa	125 - 147
18	Drzwi przednie prawe	125 - 147
20	Słupek przedni prawy	125 - 147
21	Błotnik przedni prawy	125 - 147

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Opis stanu technicznego

Nadwozie/Elementy karoserii
Stan techniczny nadwozia
Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.
Tak. Stwierdzono ślady naprawy blacharsko lakierniczej na następujących elementach pojazdu
1. Nadwozie pojazdu - przelakierowane z białego na lakier metalizowany.
2. Nadwozie przebudowane z furgonu na autobus. Przebudowa wymagała cięcia, wycinania elementów.
3. Przygotowanie nadwozia pod lakierowanie niskiej jakości, pęknięcia powłoki szpachlowej, nierówne powierzchnie (pofałdowania) ścian.
4. Widoczne punktowe odpryski powłoki lakierowej / szpachlowej.

Nadwozie/Osprzęt
Stan techniczny nadwozia (osprzęt).
Nie wnosi się uwag.

Nadwozie/Wnętrze
Stan techniczny nadwozia (wnętrze)
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Problem z uruchomieniem ogrzewania niezależnego.

Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Wyświetla się komunikat - niski poziom płynu chłodniczego.

Podwozie/Zawieszenie/koła
Stan techniczny podwozia (zawieszenie).
Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
- fakturę zakupu pojazdu bazowego do przebudowy,
- fakturę sprzedaży kompletnego pojazdu,
- specyfikację pojazdu
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.
Nie przedstawiono żadnych dokumentów pojazdu. Poniżej komentarz w tej kwestii.
- pojazd nierejestrowany w Polsce,

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu. Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa ze względu na brak dokumentów uprawniających do poruszania się pojazdem po drogach publicznych.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.
faktura zakupowa u dealera marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
fabryczny immobiliser.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.

Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.

Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.

Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7.



Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.

Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.

Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.

Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.

Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.

Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.

Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21.

Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23.

Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25.

Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27.

Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29.

Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31.

Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.

Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35.

Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl